CXS Bonn Bundhose

Arbeitshosen

Artikelnummer: 110-35-011; 110-35-012; 110-35-013; 110-35-014



PSA KATEGORIE I

Eine Messmitteltasche hält Maßband oder Zollstock seitlich bereit.

Material	**65 % Polyester, 35 % Baumwolle**
Farben	
Größen	**44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68**
Ursprungsland	**China**
Grammatur	**190 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**CANIS SAFETY a.s.**

Schutz und Normen

EN ISO 13688	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
OEKO-TEX STANDARD 100	

Pflege

Waschen bei max. 60 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Bei max. 150 °C bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Reflexelemente nicht bügeln. Vor dem ersten Tragen waschen.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.