CXS Mannheim

Stretch-Arbeitsjacken

Artikelnummer: 110-25-029; 110-25-030; 110-25-031; 110-25-032; 110-25-033; 110-25-034; 110-25-035; 110-25-036



PSA KATEGORIE I

Das Stretchgewebe begleitet ausgreifende Arbeitshaltungen.

Material	**98 % Baumwolle, 2 % Elasthan**
Farben	
Größen	**44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70**
Ursprungsland	**China**
Grammatur	**250 g/m²**
Verkaufseinheit	**Stück**
Hersteller	**CANIS SAFETY a.s.**

Schutz und Normen

EN ISO 13688	Allgemeine Anforderungen an Schutzkleidung
OEKO-TEX STANDARD 100	

Pflege

Waschen bei max. 40 °C im Normalwaschgang. Nicht bleichen. Nicht im Wäschetrockner trocknen. Bei max. 150 °C bügeln. Nicht professionell trockenreinigen. Reflexelemente und Knieverstärkungen nicht bügeln. Vor dem ersten Tragen waschen.

Produktübersicht auf Grundlage der Herstellerunterlagen. Die Originalanleitung und die EU-Konformitätserklärung gelten ergänzend.