Informace pro uživatele CS
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **OOP KATEGORIJA II**
Přečtěte si pozorně návod k použití — **Vybavuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**
Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým a tepelným rizikům

Vzor:	"ROXY"	Kód:	3420 001 157 XX	Velikost:	6 - 12
Materiál:	Pjsvětsnter/bavlna, povrstvení - latex.				

Určení: Slouží jako ochranu ruka proti zničitelní a ochranu v pracovním prostředí při práci s mechanickým a tepelným ohrožením (otřesy, sjmečení, ...), například manipulace s tovarem, práce s hrubými předměty do 100 °C, ponesené práce v stavebnictví, logistika, lehký průmysl, skladová manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hobby práce. Rukavice použijte jen tam, kde je to nezbytné.

Tato úroveň třídí jednotlivé rukavice v závislosti testov podle podmínek stanovených v platných ta uvedených normách. Třídy prevodenia sú založené na výsledkoch laboratórnych skúšok. Čím vyššie číslo, tým lepšie ochranný výkon. Čím vyššie číslo, tým lepšie ochranný výkon.

EN 388	A (0-4)	Odolnosť proti oderu	třída prevodenia 1	Ochrana platí pre v oblasti dlane a prst rukavice. Pozri prípadné obmedzenia v návode. Pri použití rukávov s trieda ich nepoužívajte. Tieto výrobky nie sú vhodné pre ochranu (triedy) ochranu. V nákaze v dlhšia alebo vám vystavení nevyžaduje nutné vlastnosti vodiaci vrstvy. Triedy prevodenia platí pre ľubovoľnú veľkosť rukavice. Vyberte správnu veľkosť podľa svojich potrieb.
	B (0-5)	Odolnosť proti prerezu (Coupe test)	třída prevodenia 1	
	C (0-4)	Odolnosť proti zničitelnému trhaniu	třída prevodenia 1	
	D (0-4)	Odolnosť proti prepichnutiu	třída prevodenia 1	
	E (AP.)	Odolnosť proti oderu (TDM)	třída prevodenia X	
	F (PX nebo Apfpunktschutz)	Ochrana proti nárazom	třída prevodenia X	
EN 407	Úroveň ochrany	Odolnosť proti tepelnému šíreniu plameňa	třída prevodenia 1	
	B (0-4)	Odolnosť proti kontaktnému teplu	třída prevodenia X	
	C (0-4)	Odolnosť proti konvekčnému teplu	třída prevodenia X	
	D (0-4)	Odolnosť proti sálavému teplu	třída prevodenia X	
	E (0-4)	Odolnosť proti malým rozstřikům kovu	třída prevodenia X	
	F (0-4)	Odolnosť proti väčším množstvám kovu	třída prevodenia X	
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (obecné požiadavky)				
	1) 1-3)	Uložených schopnost	třída prevodenia 3	

"X" – nebolo vykonané posúdenie alebo nebolo vhodné na konkrétny materiál rukavice.

Upozornenie: Ak nebol uvedený prevodný výkon pre ľubovoľnú položku, nie je možné predpokladať, že bude mať nízky výkon. Vyberte správnu veľkosť rukavice vykonávajte dbery, praskliny, trhliny... Nie je možné používať na manipulácia s výrobkami s teplotou vyššou ako 100 °C, toxickými chemikáliami alebo materiálmi, ktorých dbery, praskliny, trhliny ... Nie je možné používať na manipulácia s výrobkami s teplotou vyššou ako 100 °C. Ochrana proti plameňu nie je dokluvaná. Tato rukavice nesmie prísť do styku s otvoreným plameňom. Materiál rukavíc je poškodzovaný prístupom, mimeriálnymi olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Ne sú odolné proti permeácii. Rukavice môže pri premácii stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice sa nesmú používať sa, ak existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov. Kvôli otupovaniu čepele pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú výsledky skúšky rezu iba orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti rezu TDM (E) je výsledkom referenčného prevádzka. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale všetok na ochranu proti tesknému, ostrému predmetu, ako sú namiešaj injekčné ihly. Uvedené skúšobnými médiá užívateľovi mriadať k dosiahnutiu úrovne ochrany uvedenej v tejto tabuľke. Ak sa chcete vyhnúť kontaminácii, vyzlečte si rukavice tak, že ich vyvrátite naopak. Nepoužívajte, ak sú viditeľné známky poškodenia. Nesmie sa používať v prostredí s teplotou vzduchu vyššou ako 100 °C. Ochrana proti plameňu nie je dokluvaná. Táto rukavica nesmie prísť do styku s otvoreným plameňom. Materiál rukavíc je poškodzovaný prístupom, mineralnými olejmi, tukmi a organickými rozpúšťadlami. Nie sú odolné proti permeácii. Rukavice môže pri premácii stratiť svoje izolačné vlastnosti. Tieto rukavice nesmú byť používaný tam, kde existuje riziko zachytenia pohyblivými časťami strojov. Kvôli otupovaniu čepele pri skúške odolnosti proti rezu (B) sú výsledky skúšky rezu iba orientačné, zatiaľ čo skúška odolnosti proti rezu TDM (E) je výsledkom referenčného prevádzka. Rukavice spĺňajú požiadavky na odolnosť proti prepichnutiu, nie sú ale všetok na ochranu proti tesknému, ostrému predmetu, ako sú namiešaj injekčné ihly. Uvedené skúšobnými médiá užívateľovi mriadať k dosiahnutiu úrovne ochrany uvedenej v tejto tabuľke. Ak sa chcete vyhnúť kontaminácii, vyzlečte si rukavice tak, že ich vyvrátite naopak. Nepoužívajte, ak sú viditeľné známky poškodenia.

Označenie (model) – opis:

ROXY	Typ rukavíc		Upozornenie na nutnosť čítať návod na použitie
10	Veľkosť	„X"	Identifikácia výrobcu
Piktogramy a číslo norem, ktoré tento výrobok vyhovuje			Identifikácia výrobcu
ABCDE ABCDEF	Tridy prevodenia	XX/XXXX	Mesiac a rok výroby
		XX/XXXX	Spotrebujte do dátu (mesiac/rok)
	Značka zhody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Šarža – značka/rok výroby/číslo zákazky Kategórie

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte: Podbřezská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

Informationen für Benutzer DE
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PSA-KATEGORIE II**
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. — **Entspricht den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425**
Produkt: Schutzhandschuhe gegen mechanische und thermische Risiken

Muster:	„ROXY"	Kód:	3420 001 157 XX	Größe:	6 - 12
Material:	Polyester/Baumwolle, Beschichtung - Latex.				

Zweck: Zum Schutz der Hand vor Kontaminationen und Schutz im Arbeitsumfeld bei der Arbeit mit mechanischen und thermischen Gefahren (Abrieb, Verschmutzung, ...), zum Beispiel: Umgang mit Gütern, Arbeiten mit heißen Gegenständen bis 100 °C, Hilfsarbeiten im Baugewerbe, Logistik, Leichtindustrie, Lagerwirtschaft, Landwirtschaft, Gartenarbeit, Hobbyarbeiten. Tragen Sie Handschuhe an anderen und trockenen Händen.

Diese Ebenen klassen werden aus durchgeführten ebenen Tests ermittelt Bedingungen, die in den hier aufgeführten gültigen Normen festgelegt sind. Leistungsklassen basieren auf Laborergebnissen. Je höher die Zahl, desto besser die Leistung. Wählen Sie auch die richtige Größe für Ihre Hände, damit Sie sich sicher und natürlich bewegen können. Arbeitsschutzhandschuhen bereiten. Ziehen Sie Handschuhe an, bevor Sie sich der Schnittgefahr nähern.

EN 388	A (0-4)	Abriebfestigkeit	Ausführungsklasse X	Der Schutz gilt nur für den Handflächenbereich und gegen die hier aufgeführten Risiken. Handschuhe sind nicht gegen andere Risiken und Klassen. Schutzhandschuhe bieten keinen absoluten Schutz und sollten daher nicht als Leistungsklassen, nicht um Schutzstufen (Klassen). Bei Handschuhen mit zwei oder mehr Lagen gelten nicht zwangsläufig die Eigenschaften der Außenschicht wider. Die Leistungsklassen gelten nur für das Gesamtprodukt mit allen Schichten. Ebenen Ausführungsklassen nicht für eine neu, nicht gewaschen, ungetragene und ungeprüfte Handschuhe. Das Handgelenkssystem basiert auf dem Schnitt- und großen Metallspritzern	Ausführungsklasse X
	B (0-5)	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	Ausführungsklasse 1	
	C (0-4)	Widerstand gegen Weiterreißen	Ausführungsklasse 1	
	D (0-4)	Durchstoßfestigkeit	Ausführungsklasse 1	
	E (AP.)	Schnittfestigkeit (TDM)	Ausführungsklasse X	
	F (PX oder Apfpunktschutz	Längskante	Ausführungsklasse X	
EN 407	A (0-4)	Widerstand gegen begrenzte Flammenausbreitung	Ausführungsklasse X	
	B (0-4)	Beständigkeit gegen Kontaktwärme	Ausführungsklasse X	
	C (0-4)	Beständigkeit gegen Konvektionswärme	Ausführungsklasse X	
	D (0-4)	Beständigkeit gegen Strahlungswärme	Ausführungsklasse X	
	E (0-4)	Beständigkeit gegen kleine Metallspritzer	Ausführungsklasse X	
	F (0-4)	Beständigkeit gegen große Metallspritzern	Ausführungsklasse X	
EN ISO 21420 – Schutzhandschuhe (allgemeine Anforderungen)				
	1) 1-3)	Ergonomisches Design	Ausführungsklasse 3	

„X" – der Handschuh wurde diesem Test nicht unterzogen, er ist aufgrund der Konstruktion und des Materials der Handschuhe nicht geeignet.

Warnung: Der Benutzer muss den Handschuh vor und nach dem Gebrauch überprüfen, um die erforderliche Qualität zu überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Handschuhe. Verwenden Sie keine Handschuhe, wenn Sie Temperaturen über 100 °C ausgesetzt sind. Handschuhe müssen Temperatur über 100 °C, giftigen Chemikalien oder giftigen Gegenständen verwendet werden. Es darf nicht in einer Umgebung mit einer Luftemperatur über 100 °C verwendet werden. Flammenschutz ist nicht gewährleistet. Diese Handschuhe darf nicht mit einer offenen Flamme in Berührung kommen. Der Handschuh wird durch Kerosin, Mineralöle, Fette und organische Lösungsmittel beschädigt. Sie sind nicht wasserdicht. Der Handschuh kann seine isolierenden Eigenschaften verlieren, wenn er nass wird. Diese Handschuhe dürfen in der Nähe von sich bewegenden Maschinenteilen nicht verwendet werden. Aufgrund der Abstumpfung der Klinge beim Schnittfestigkeitstest (B) sind die Ergebnisse der Schnittests nur Richtwerte, während der EN 388:2016+A1:2018 Schnitttest (E) ein Referenztest ist. Die Handschuhe bieten Schutz vor Stichverletzungen, die Handschuhe sind jedoch nicht zum Schutz vor dünnen, scharfen Gegenständen wie Injektionsnadeln. Die genannten Fakten können zum ratsonellen Einsatz dieser Art von Arbeitshandschuhen beitragen. Sie legt in der Verantwortung des Benutzer Benutzer Benutzer, Handschuhe zu tragen, die den Anforderungen angemessenen Bedingungen verwendet. **Warnung, Lebensdauer:** Stellen Sie nach dem Gebrauch sicher, dass alle Verunreinigungen aus den Handschuhen entfernt werden. Es wird dass die Handschuhe, bevor sie benutzen, in handelt sich um Handschuhe, die für den Einmalgebrauch bestimmt sind. Verwenden Sie keine beschädigten und Raumtemperatur trocknen. Nicht waschen oder chemisch reinigen, Schmutz mit einer weichen Bürste entfernen, Waschen Sie die Beschichtung mit einem feuchten Tuch ab, nicht bleichen, im Trockner trocknen oder bügeln. Ersetzen Sie abgenutzte, verbrannte, stark verschmutzte oder verletzte Paare durch neue. Für eine möglichst Beeinträchtigung der Schutzfunktion durch unsachgemäße Pflege übernehmen wir keine Haftung. Bei gestapelten Lagerbedingungen beträgt die Lagerzeit 5 Jahre. **Lagerung, Transport:** In einer sauberen, trockenen und schwachen Umgebung bei Raumtemperatur. Vor Handwärme, ohne Kontamination durch Feuchtigkeit, Schmutz, Schimmel oder anderen Faktoren, die das Schutzniveau verringern. Nicht längerer Sonneneinstrahlung aussetzen. Transportieren Sie nur in der Originalverpackung. **Zubehör:** Das Produkt wird ohne Zubehör geliefert. **Gültiges Inhaltsstoffe: Die Handschuhe enthalten Naturlatex.** Bei Menschen, die empfindlich auf diesen Stoff reagieren, kann es zu allergischen Reaktionen, einschließlich einer anaphylaktischen Reaktion kommen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen Sie Handschuhen die Anforderungen an Durchstichfestigkeit und Schutz. Verwenden. **Entsorgung:** Entsorgen Sie gebrauchte Handschuhe gemäß den Vorschriften zur Entsorgung der jeweiligen Kontaminanten und den Vorschriften des Arbeitsplatzes. Beachten Sie die Hinweise. Unbenutzte Handschuhe können als Hausmüll entsorgt werden. **Hinsamte Stelle**, die die Konformitätserklärung darstellt: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slowakei. **Konformitätserklärung** finden Sie hier: www.canis.sk. Ihr einziges Produkt in der Liste: „Dokumente".

Kennzeichnung (Modell) – Beschreibung:

ROXY	Art der Handschuhe		Warnung vor der Notwendigkeit, die Gebrauchsanweisung zu lesen
10	Größe	„X"	Produktionsidentifikation
Piktogramme und Nummern, denen dieses Produkt entspricht			Herstelleridentifikation
ABCDE ABCDEF	Ausführungsklassen	XX/XXXX	Monat und Jahr der Herstellung
		XX/XXXX	Verwendungsdatum (Monat/Jahr)
CE	Konformitätszeichen	ZA/XXX/XXX KAT II	Charge – Marke/Herstellungsjahr/Bestellnummer Kategorie

Wenn Sie detaillierter Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an: Podbřezská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prag 9, Tschechische Republik.

Information for users EN
EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PPE CATEGORY II**
Read the instructions for use carefully — **Complies with the requirements of Regulation (EU) 2016/425**
Product: Protective gloves against mechanical and thermal risks

Pattern:	"ROXY"	Code:	3420 001 157 XX	Size:	6 - 12
Material:	polyester/cotton, coating – latex.				

Destination: It serves as hand protection against contamination and protection in the working environment when working with mechanical and thermal hazards (abrasion, soiling...), for example: handling goods, working with hot objects up to 100 °C, auxiliary work in construction, logistics, light industry, warehouse handling, agriculture, gardening, hobby work. Use gloves on clean and dry hands.

These levels classify individual gloves depending on tests carried out under conditions specified in the standards in which they are based. Performance classes are based on laboratory tests. The higher the number, the better the performance. Choose the right size for your hands so that you can move safely and naturally. Put on gloves before the risk of cutting.

EN 388	A (0-4)	Abrasion resistance	execution class 1	Protection only applies to the palm area and against the risks listed here. Do not use gloves with other risks and classes. These results are only performance classes, not protection classes. Gloves with two or more layers, it does not necessarily apply to the properties of the outer layer. Performance classes only apply to the complete product with all layers.
	B (0-5)	Cut resistance (Coupe test)	execution class 1	
	C (0-4)	Resistance to further tearing	execution class 1	
	D (0-4)	Puncture resistance	execution class 1	
	E (AP.)	Cut Resistance (TDM)	execution class X	
	F (PX or nothing)	Impact protection	execution class X	
EN 407	A (0-4)	Resistance to limited flame spread	execution class X	
	B (0-4)	Resistance to contact heat	execution class X	
	C (0-4)	Resistance to convection heat	execution class X	
	D (0-4)	Resistance to radiant heat	execution class X	
	E (0-4)	Resistance to small metal sputters	execution class X	
	F (0-4)	Protection against large metal splashes	execution class X	
EN ISO 21420 - protective gloves (general requirements)				
	1) 1-3)	Dexterity	execution class 3	

"X" – the data was not subjected to this test, it is not suitable due to the construction and material of the glove.

Warning: It is necessary for the user to inspect the gloves before and after its use in order to verify the required quality. Do not use damaged gloves showing holes, cracks, tears... They cannot be used for handling products with a temperature more than 100 °C, toxic chemicals or greasy objects. It must not be used in an environment with an air temperature higher than 100 °C. Flame protection is not declared. This glove must not come into contact with an open flame. The material of the gloves is damaged by kerosene, mineral oils, fats and organic solvents. They are not waterproof. The glove may lose its insulating properties when it gets wet. These gloves must not be used where there is a risk of being caught by moving parts of machinery.

Due to blunting of the blade in the cut resistance test (B), the results are only indicative, while the TDM cut resistance test (E) is the result of the reference design. The gloves meet the requirements for puncture resistance, however, they are not suitable for protection against thin, sharp objects such as injection needles. The mentioned facts can contribute to the rational use of this type of work gloves by the user. It is the responsibility of each user to assess whether they are using the products under appropriate conditions.

Maintenance, lifetime: After use, clean the contaminants from the gloves. It will extend their life.

These are gloves for short-term use. Dry wet gloves away from heat sources at room temperature. Do not wash or chemically clean, brush away any dirt with a soft brush, wipe the coating with a damp cloth, do not bleach, do not tumble dry, do not iron. Replace worn, burnt, heavily soiled or battered pairs with new ones. We are not responsible for possible reduction of the protective function caused by incorrect care. Under suitable storage conditions, the shelf life is 5 years.

Storage, transport: In a clean, dry and ventilated environment at room temperature, without contamination by moisture, dirt, mould, or other factors reducing the level of protection. Do not expose to prolonged exposure to sunlight. Transport preferably in the original packaging.

Accessories: the product is supplied without accessories.

Hazardous ingredients: The gloves contain natural Latex. In people who are sensitive to this substance, it can cause allergic reactions, including an anaphylactic reaction. In case of skin irritation or allergic reaction, stop using the gloves and consult a doctor.

Disposal: dispose of used gloves in accordance with the regulations for the disposal of the glove type or polluted materials and the regulations of the local authorities. Unused gloves can be disposed of with household waste.

Notified body that performs conformity assessment: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovakia.

Declaration of Conformity can be found here: www.canis.sk, for individual products in the "Documents".

Marking (model) – description:

ROXY	Type of gloves		Warning about the necessity to read the instructions for use
10	Size	"X"	Production identification
Pictograms and numbers of standards to which this product complies			Manufacturer identification
ABCDE ABCDEF	Execution classes	XX/XXXX	Month and year of manufacture
		XX/XXXX	Use by date (month/year)
CE	Compliance mark	ZA/XXX/XXX CAT II	Batch - brand/year of manufacture/order number Category

If you need more detailed information, please contact: Podbřezská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Czech Republic.

Informations pour les utilisateurs FR
EN ISO 21420:2020 ; EN 388:2016+A1:2018 ; EN 407:2020 — **EPI CATÉGORIE II**
Lire attentivement la notice d'utilisation — **Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425**
Produit : Gants de protection contre les risques mécaniques et thermiques

Modèle:	"ROXY"	Code:	3420 001 157 XX	Taille:	6 - 12
Matériel :	polyester/coton, endiction – latex.				

Destination: Il sert de protection des mains contre la contamination et de protection dans l'environnement de travail lorsque vous travaillez avec risques mécaniques et thermiques (abrasion, salissures...), par exemple : manutention de marchandises, travail avec des objets chauds jusqu'à 100 °C, travaux auxiliaires dans la construction, la logistique, l'industrie légère, la manutention en entrepôt, l'agriculture, le jardinage, les loisirs. Utilisez des gants sur des mains propres et sèches.

Ces niveaux classent seul rebenus à partir de l'exécution essais selon conditions spécifiées dans les normes en vigueur énumérées ici. Les classes de performance sont basées sur des résultats de tests en laboratoire qui ne sont pas nécessairement liés aux conditions réelles de lieu de travail. Plus le chiffre est élevé, plus le facteur de protection est élevé.

EN 388	A (0-4)	Résistance à l'abrasion	classe d'exécution 1	La protection s'applique uniquement à la paume et aux parties de contre les risques énumérés ici. Ne les utilisez pas contre d'autres risques et dans d'autres classes. Ces résultats ne concernent que des classes de performance, et non des niveaux d'classes) de protection. Pour les gants à plusieurs couches de la couche, il n'existe pas nécessairement les propriétés de la couche externe. Les classes de performance s'appliquent uniquement au produit complet avec toutes les couches. Les gants ne doivent pas être utilisés dans l'annexe II de la norme EN ISO 21420.
	B (0-5)	Résistance aux coupures (test Coupe)	classe d'exécution 1	
	C (0-4)	Résistance à une déchirure ultérieure	classe d'exécution 1	
	D (0-4)	Résistance à la perforation	classe d'exécution 1	
	E (AP.)	Résistance aux coupures (TDM)	classe d'exécution X	
	F (PX ou rien)	Protection contre les chocs	classe d'exécution X	
EN 407	A (0-4)	Résistance à la propagation limitée des flammes	classe d'exécution X	
	B (0-4)	Résistance à la chaleur de contact	classe d'exécution X	
	C (0-4)	Résistance à la chaleur par convection	classe d'exécution X	
	D (0-4)	Résistance à la chaleur rayonnante	classe d'exécution X	
	E (0-4)	Résistance aux petites projections de métal	classe d'exécution X	
	F (0-4)	Protection contre les grosses projections de métal	classe d'exécution X	
EN ISO 21420 - gants de protection (exigences générales)				
	1) 1-3)	Capacité de saisir	classe d'exécution 3	

"X" – si aucun test n'est réalisé, ou si le gant n'est pas adapté en raison de sa construction et/ou matériau.

Avertissement : Il est nécessaire que l'utilisateur inspecte le gant avant et après son utilisation afin de vérifier la qualité requise. N'utilisez pas de gants endommagés présentant des trous, fissures, déchirures... Ne pas utiliser pour manipuler des produits dont la température est supérieure à 100 °C, des produits chimiques toxiques ou des objets gras. Il ne doit pas être utilisé dans un environnement où la température de l'air est supérieure à 100 °C. La protection contre les flammes n'est pas déclarée. Ce gant ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue. Le matériau des gants est endommagé par le kérosène, les huiles minérales, les graisses et les solvants organiques. Ils ne sont pas étanches. Le gant peut perdre ses propriétés isolantes lorsqu'il est mouillé. Ces gants ne doivent pas être utilisés dans les cas où il existe un risque d'être pris dans les pièces mobiles de la machine.

En raison de l'émoussement de la lame lors du test de résistance aux coupures (B), les résultats des tests de coupe sont donnés à titre indicatif uniquement, tandis que le test de résistance aux coupures TDM (E) est le résultat de la conception de référence. Les gants répondent aux exigences de résistance à la perforation, cependant, ils ne conviennent pas pour protéger contre les objets fins et pointus tels que les aiguilles d'injection. Les faits mentionnés peuvent contribuer à la rationalisation de l'utilisation de ce type de gants de travail par l'utilisateur. Il est de la responsabilité de chaque utilisateur d'évaluer s'il utilise les produits dans des conditions appropriées. **Entretien, durée de vie :** Po poučil se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny všechny nečistoty. Tím se prodlouží životnost. Jedná se o rukavice určené pro krátkodobé použití. Mokré rukavice dejte mimo zdroje tepla při pokojové teplotě. Neperte ani nečistěte chemicky, nečistěte špínu jemným kartáčem, otřete povlak vlhkým hadříkem, nebělte, nesušte v sušičce ani nežehlete. Opotřebované, spálené, velmi znečištěné nebo otlučené páry vyměňte za nové. Nenesete odpovědnost za možné snížení ochranné funkce v důsledku nesprávné péče. Při správných podmínkách skladování je skladovatelnost 3 roky. **Stockage, transport :** Dans un environnement propre, sec et aéré à température ambiante, sans contamination par l'humidité, la saleté, la moisissure ou d'autres facteurs réduisant le niveau de protection. Ne pas exposer de manière prolongée au soleil. Transporter de préférence dans l'emballage d'origine. **Accessoires :** le produit est fourni sans accessoires. **Ingrédients dangereux : Les gants contiennent du latex naturel.** Chez les personnes sensibles à cette substance, elle peut provoquer des réactions allergiques, notamment une réaction anaphylactique. En cas d'irritation cutanée ou de réaction allergique, cesser d'utiliser les gants et consulter un médecin. **Élimination :** éliminer les gants usagés conformément à la réglementation relative à l'élimination du type de gant concerné et aux réglementations des autorités locales. Les gants non utilisés peuvent être jetés avec les ordures ménagères.

Organisme notifié qui effectue l'évaluation de la conformité : Notified No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Slovaquie.

Déclaration de conformité peuvent être trouvés ici : www.canis.sk, pour les produits individuels dans la barre "Documents".

Marquage (modèle) – description :

ROXY	Type de gants		Avertissement sur la nécessité de lire la notice d'utilisation
10	Taille	"X"	Identification de la production
Pictogrammes et numéros de normes auxquelles ce produit est conforme			Identification du fabricant
ABCDE ABCDEF	Cours d'exécution	XX/XXXX	Mois et année de fabrication
		XX/XXXX	Date limite d'utilisation (mois/année)
CE	Marque de conformité	ZA/XXX/XXX CAT II	Lot - marque/année de fabrication/numéro de commande Catégorie

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées, veuillez contacter : Podbřezská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, République tchèque.

Πληροφορίες για χρήστες EL
EN ISO 21420:2020 ; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **ΜΑΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II**
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης — **Συμμορφούμενος με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/425**
Προϊόν: Προστατευτικά γάντια έναντι μηχανικών και θερμικών κινδύνων

Πρότυπο:	"ROXY"	Κωδικός:	3420 001 157 XX	Μέγεθος:	6 - 12
Υλικό :	πολυεστέρας/βαμβάκι, επίστρωση – λατέξ.				

Προορισμός: Χρησιμεύει ως προστασία των χεριών από τη μόλυνση και προστασία στο περιβάλλον εργασίας όταν εργάζεστε με μηχανικούς και θερμικούς κινδύνους (τριβή, μόλυνση...), για παράδειγμα: μεταφορά εμπορευμάτων, εργασία με θερμά αντικείμενα έως 100 °C, βοηθητικές εργασίες στις κατασκευές, στη βιομηχανία ελαφρών προϊόντων, στη διαχείριση αποθεμάτων, στη γεωργία, στον κηπουρική, στις χειροτεχνικές εργασίες. Χρησιμοποιήστε γάντια σε καθαρά και στεγνά χέρια.

Αυτά τα επίπεδα κατατάσσουν μεμονωμένα γάντια βάσει δοκιμών που διεξάγονται υπό συνθήκες που καθορίζονται στα πρότυπα στα οποία βασίζονται. Οι κατηγορίες απόδοσης βασίζονται σε εργαστηριακές δοκιμές. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη είναι η απόδοση. Επιλέξτε το σωστό μέγεθος για τα χέρια σας, έτσι ώστε να μπορείτε να κινείστε με ασφάλεια και φυσικά. Φορέστε γάντια πριν από τον κίνδυνο κοπής.

EN 388	A (0-4)	Αντοχή στην τριβή	κλάση απόδοσης 1	Η προστασία ισχύει μόνο για την παλάμη και τους κινδύνους που αναφέρονται εδώ. Μην χρησιμοποιείτε γάντια με άλλους κινδύνους και κατηγορίες. Αυτά τα αποτελέσματα αφορούν μόνο τις κατηγορίες απόδοσης, όχι αλλά προστασίας. Γάντια με δύο ή περισσότερα στρώματα, η κατηγορία δεν ισχύει απαραίτητα για τις ιδιότητες του εξωτερικού στρώματος. Οι κατηγορίες απόδοσης ισχύουν μόνο για το ολόκληρο προϊόν με όλα τα στρώματα. Τα γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιοχές που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ του προτύπου EN ISO 21420.
	B (0-5)	Αντοχή στην κοπή (τεστ Coupe)	κλάση απόδοσης 1	
	C (0-4)	Αντοχή σε περαιτέρω σχίσιμο	κλάση απόδοσης 1	
	D (0-4)	Αντοχή σε διάτρηση	κλάση απόδοσης 1	
	E (AP.)	Αντίσταση κοπής (TDM)	κλάση απόδοσης X	
	F (PX ή τίποτα)	Προστασία από τις κρούσεις	κλάση απόδοσης X	
EN 407	A (0-4)	Αντοχή στην περιορισμένη εξάπλωση της φλόγας	κλάση απόδοσης X	
	B (0-4)	Αντοχή στη θερμότητα επαφής	κλάση απόδοσης X	
	C (0-4)	Αντοχή στη θερμότητα συναγωγής	κλάση απόδοσης X	
	D (0-4)	Αντοχή στην ακτινοβολούμενη θερμότητα	κλάση απόδοσης X	
	E (0-4)	Αντοχή σε μικρά πιτσιλήματα μετάλλων	κλάση απόδοσης X	
	F (0-4)	Αντοχή σε μεγάλα πιτσιλήματα μετάλλων	κλάση απόδοσης X	
EN ISO 21420 - προστατευτικά γάντια (γενικές απαιτήσεις)				
	1) 1-3)	Επιδεξιότητα	κλάση απόδοσης 3	

"X" – το γάντι δεν αναβάθμισε με αυτή τη δοκιμή, δεν κάνει μετά τη σύνταξη της κατασκευής και του υλικού του γαντιού.

Προειδοποίηση: Είναι απαραίτητο ο χρήστης να ελέγχει τα γάντια πριν και μετά τη χρήση του για να επιβεβαιώσει την απαιτούμενη ποιότητα. Μη σκοπεύετε τα γάντια που έχουν τρύπες, ρωγμές, σκισίματα... Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το χειρισμό προϊόντων με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 100 °C, τοξικών χημικών ή λιπαρών αντικειμένων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε περιβάλλον με θερμοκρασία πάνω από 100 °C. Δεν προβλέπεται προστασία από τη φωτιά. Αυτά τα γάντια δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με γυμνή φλόγα. Το υλικό των γαντιών καταστρέφεται από κηροζίνη, ορυκτέλαια, λίπη και οργανικούς διαλύτες. Δεν είναι αδιάβροχα. Το γάντι μπορεί να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες όταν βραχεί. Αυτά τα γάντια δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος σύλληψης από κινούμενα μέρη μηχανημάτων.

Λόγω της αμβλύνσης της λεπίδας στη δοκιμή αντοχής στην κοπή (B), τα αποτελέσματα των δοκιμών κοπής είναι μόνο ενδεικτικά, ενώ η δοκιμή αντοχής στην κοπή TDM (E) είναι το αποτέλεσμα του σχεδιασμού αναφοράς. Τα γάντια πληρούν τις απαιτήσεις για αντοχή στη διάτρηση, ωστόσο, δεν είναι κατάλληλα για προστασία από λεπτά, αιχμηρά αντικείμενα, όπως οι βελόνες ένεσης. Τα αναφερόμενα γεγονότα μπορούν να συμβάλουν στον ορθολογικό τρόπο χρήσης αυτού του τύπου γαντιών εργασίας από το χρήστη. Είναι ευθύνη κάθε χρήστη να αξιολογεί εάν χρησιμοποιεί τα προϊόντα σε κατάλληλες συνθήκες. **Συντήρηση, διάρκεια ζωής:** Μετά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί όλοι οι ρύποι από τα γάντια. Θα παρατείνει τη ζωή τους. Αυτά είναι γάντια για βραχυπρόθεσμη χρήση. Στεγνώστε τα νωπά γάντια μακριά από πηγές θερμότητας, σε θερμοκρασία δωματίου. Μην πλένετε και μην το στεγνώνετε χημικά, μην τα βουρτσίζετε με μαλακή βούρτσα, σκουπίστε τη βαφή με ένα νοτισμένο πανί, μην κάνετε λευκαντικά, μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο, μην σιδερώνετε. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα, καμένα, πολύ βρώμικα ή κατεστραμμένα ζευγάρια με καινούρια. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανή μείωση της προστατευτικής λειτουργίας λόγω εσφαλμένης φροντίδας. Υπό κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης, η διάρκεια ζωής είναι 3 χρόνια. **Αποθήκευση, μεταφορά:** Σε καθαρό, στεγνό και αεριζόμενο περιβάλλον σε θερμοκρασία δωματίου, χωρίς μόλυνση από υγρασία, βρωμιές, μούχλα ή άλλους παράγοντες που μειώνουν το επίπεδο προστασίας. Μην εκτίθεστε σε παρατεταμένη έκθεση στο ηλιακό φως. Μεταφορά κατά προτίμηση στην αρχική συσκευασία. **Συστατικά επικίνδυνα : Τα γάντια περιέχουν φυσικό λατέξ.** Σε άτομα που είναι ευαίσθητα σε αυτή την ουσία, μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης αναφυλακτικής αντίδρασης. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή αλλεργικής αντίδρασης, σταματήστε τη χρήση των γαντιών και συμβουλευτείτε έναν γιατρό. **Απόρριψη:** απορρίψτε τα χρησιμοποιημένα γάντια σύμφωνα με τους κανονισμούς για την απόρριψη του συγκεκριμένου τύπου γαντιών ή μολυσμένων υλικών και τους κανονισμούς των τοπικών αρχών. Τα αχρησιμοποίητα γάντια μπορούν να απορριφθούν με τα οικιακά απορρίμματα. **Κοινοποιημένος οργανισμός** που διενεργεί αξιολόγηση συμμόρφωσης: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., Gen. Svobody 1069/4, 95801 Partizánske, Σλοβακία. **Δηλώσεις συμμόρφωσης** μπορείτε να βρείτε εδώ: www.canis.sk, για μεμονωμένα προϊόντα στη γραμμή "Έγγραφα".

Σήμανση (μοντέλο) – περιγραφή:

ROXY	Τύπος γαντιών		Προειδοποίηση για την ανάγκη ανάγνωσης των οδηγιών χρήσης
10	Μέγεθος	"X"	Ταυτοποίηση παραγωγού
Εικονογράμματα και αριθμ

Informācija lietotājiem — LV

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **IAL II KATEGORIJA**

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju — **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**

Produkts: Aizsargcimdi pret mehāniskiem un termiskiem riskiem .

Ražots:	"ROXY"	Kods:	3420 001 157 XX	Izmērs:	6 - 12
Materiāls :	poliesteris/kokvilna, pārklājums – latekss.				

Galvenais mērķis: Tas kalpo kā roku aizsardzība pret piesārņojumu un aizsardzība darba vidē, atbilstīgi ar mehāniskā un termiskā apdraudējuma (saberšanās, netīrums...), piemēram: preču pārkraušana, darbs ar kastēm priekšmetiem līdz 100 °C, palīdzēšanā celtniecībā, lolotāji, vieglajā rūpniecībā, noliktavu pārkraušanā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, hobbijā darbā. Lietojot cimdus uz sausām rokām.

Šie līnumi klientiem tiek iegūti no veiktajiem testiem saskaņā ar nosacījuma, kas norādīti šeit uzskatāmajos spēkā esošajos standartos. Standarti veidoties ir balstīti uz laboratorijas testu rezultātiem, kas ne vienmēr atspoguļo tā faktiskajos darba vietas apstākļos. Un lielās skaitīs ar aizsardzību aizsardzības koeficients.

EN 388	A (0-4)	Nodilumizturība	izpildes klase 3	Aizsardzība attiecas tikai uz plaukstu zonu un pret šeit uzskatītajiem riskiem. Neizmantojot tos pret citiem riskiem un klasēm. Šie rezultāti ir tikai vērtējuma klases, nevis aizsardzības līmeni (klases). Cimdiem ar dziļiem vai vaļarīkiem slīpiem nav vienmēr drupinoša lielā slāņa Īpašības. Veikšnpēju klases attiecas tikai uz vienu produktu ar vienām slīpiem. Cimdi izpildes noturības ar derīgi tiks pamatu nav maigāks, neizrīkli un nenoņemtīs cimdi. Roku izmēru nevērošanas saistība ir balstīta uz rokas apkārtmēru un plaukstas garumu, kā noteikts EN ISO 21420 ir paskaitā.	A B C D E F
	B (0-5)	Izturība pret griešanu (šķiņcēja tests)	izpildes klase 1	
	C (0-4)	Izturība pret ķepnēja plīsumu	izpildes klase 2	
	D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	izpildes klase 3	
	E (AF)	Griešanas protezēšna (TDM)	izpildes klase X	
	F (PX vai nekas)	Triecienu aizsardzība	izpildes klase X	
EN 407	A (0-4)	Izturība pret uzvedoša lieluma ugunīgu	izpildes klase X	
	B (0-4)	Izturība pret saskaru siltumu	izpildes klase 1	
	C (0-4)	Izturība pret konvekcijas siltumu	izpildes klase X	
	D (0-4)	Izturība pret starojuma siltumu	izpildes klase X	
	E (0-4)	Izturība pret mehānisku metālu	izpildes klase X	
	F (0-4)	Izturība pret mehānisku metālu šķidrām	izpildes klase X	
EN ISO 21420 - aizsargcimdi (vispārīgās prasības)				
	(1-5)	Satveršanas spēja	izpildes klase 5	

"X" = cimdi nelīdz izturēt šim testam, tas nav cimdiem droša konstrukcijas un materiāla dēļ.

Brīdinājums: Lietotājam ir jāpārbauda cimdu pirms un pēc tā lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamo kvalitāti. Neizmantojot bojātus cimdus, kuros nedrīkst caurumi, plaisas, plīsumi... Tos nevar izmantot, mīkšķirt ar produktiem, kuru temperatūra ir augstāka par 100 °C, tokoslāni šķīdinātāi vielām vai tiem lietojamiem priekšmetiem. To nedrīkst lietot vidē, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100 °C. Lūdzam aizsardzība darba ekrānā. Šis cimdu nedrīkst nosūtīt saskarē ar aktīvu lietotni. Cimdi pārbaudīt, mīnetiešķēlus, tomēr tie nav pieņemtī aizsardzībai pret plīsiem, asiem priekšmetiem, piemēram, tuvējcija adatam. Mainīte fakti var izraisīt alerģiskās reakcijas. Jāuzmanās no pārmērīgas darbības ar smērvielu, jo tas var izraisīt izmanto produktus atbilstošos apstākļos. **Apkope, kalpošanas laiks:** Pēc lietošanas pārlocinieties, ka no cimdiem ir nopemti visi piesārņoji. Tas pagaršīs vien dzīvīte ir cimdi lietošanas ierīcēšanas. Nosusināt mitros cimdus ziņam temperatūrā prom no siltuma avotiem. Nepieciešamības gadījumā tos kīmiski netīrot, netīrumus notīrot ar mīkstu sūkļu, nosūdzēt, nelīdzēt vielu mīlnēt un negludināt. Nomainiet nolietotos, apdegušos, stipri notīrus vai uzcietējušos cimdus, jo tie vairs nenodrošina aizsardzību. Ja rodas saskarē ar sensitīvu ādu, nekavējoties pārtrauciet lietošanu. Piemērotos uzglabāšanas apstākļos derīguma termiņš ir 3 gadi. **Uzglabāšana, transportēšana:** Tīrā, sausā un vēdināmā vidē istabas temperatūrā, bez netīrumu, netīrumu, polējuma vai putekļu piesārņojuma. cik aizsardzības līmeni nodrošina. Nepakāpjiet lējumiem vai gaisma nodrošina. Vēlams transportēt oriģinālajā iepakojumā. **Aksesuāri:** produkts tiek piegādāts bez piederumiem. Bīstamās uzstīvēšas: **Cimdi satur dabīga lateksa. Cilvēkiem,** kuri ir ķīmiskā jutīgi šo vielu, tas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Lūdzam konsultēties ar ārstu. Palūdziet lateksa gadījumā piemērotiem cimdu lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Likvidēšana: utilizējiet nolietotos cimdus saskaņā ar noteikti piesārņojuma veida likvidēšanas noteikumiem un vietējo iestāžu prasībām. Cimdus var iznest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Paziņoti institūcija: kas viic atbildīgs no sertifikāta: Notified Body No. 2369, VIPO a.s., ģen. Švobodo 1069/4, 95801 Partizánske, Slovākija.

Atbilstības deklarācija var atrast šeit: www.cano.cz, atsevišķiem produktiem jusiā "Dokumenti".

Marķējums (modeļi) – apraksts:

Marķējuma (modeļi) – skaidrojumi:			
ROXY	**Cimdu veids**		Brīdinājuma par nepieciešamību izlasīt lietošanas instrukciju
10	Izmērs	"A"	Ražotāja identifikācija
	Piktogrammas un standarta numuri, kuriem šis izstrādājums atbilst		Ražotāja identifikācija
ABCDE ABCDEF	Izpildes nodarbības	XX/XXXX	Ražošanas mēnesis un gads
		XX/XXXX	Izlietot līdz datumam (mēnesis/gads)
CE	Atbildības zīme	ZA/XXXX/XXX CAT II	Partija - datuds/izladuma gads/pasūtījuma numurs Kategorija

Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu, sazinieties ar: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Prague 9, Česija.

Информация за потребителите — BG

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020 — **PPE KATEГОРИЯ II**

Внимателно прочетете ги указанията за употреба — **Съгласно барьмата на Регулаторите (ЕЗ) 2016/425**

Произход: Защитни ръкавици за механични и термични рискове .

Ивезд:	"ROXY"	Код:	3420 001 157 XX	Големини:	6 - 12
Материал :	полиестер/памук, облога – латекс.				

Дестинация: Служи като защита на ръцете от контаминиращи и защита по работната среднина при работа со механични и термични опасности (абразия, изнасилване...), на примерг: ракуване со стока, работа со тежки предмети до 100 °C, поможена работа на градежништвото, лесната индустрија, ракување на складиште, лесна индустрија, ракување со машини, земјоделство, градинарство, хоби работа. Користете ракавици на чиста и суха рака.

Овие инпи часови се добиваат од испитувања во согласност со применливите стандарди наведени овде. Класите на опасност се заснивај на резултати од лабораториски тестови кои не мора да се одразуваат на реалните услови на работното место. (Кожно е поголем бројот, полек е поголем бројот на заштита).

EN 388	A (0-4)	Отпорност на абразија	класа на отпорност 1	Заштитата се односува само на дланките и не ги покрива останатите делови на рацете. Нивоата на перформанси се одредуваат само во лабораториски услови. Резултатите не се однесуваат само на производот. Повеќе е подобро. Големината на ракавиците е важна за правилно функционирање. Ракавиците не треба да бидат преголеми или премали. Ако ракавиците се оштетени, тие не треба да се користат. Ракавиците не треба да се користат во близина на отворен оган. Не користете ракавици кои се влажни. Ракавиците не треба да се користат во близина на подвижни делови на машините. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од заглавување. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од запалување. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од електрични удари. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со пламен. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со топли површини. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со ладни површини. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со корозивни супстанции. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со токсични супстанции. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со радиоактивни супстанции. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со биолошки опасности. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со инфективни материјали. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со храна. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со козметички производи. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со лекови. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со отпадни материјали. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со животни. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со растенија. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со почва. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со вода. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со воздух. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со вакуум. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со притисок. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со вибрации. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со бучава. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со светлина. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со радијација. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со електрични полиња. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со магнетни полиња. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со ултравиолетово зрачење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со инфрацрвено зрачење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со јонизирачко зрачење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со нејонизирачко зрачење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со ласерско зрачење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со микробранова печка. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со индукциска печка. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со рерна. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со шпорет. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со фрижидер. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со замрзнувач. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за перење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за сушење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за миење садови. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за шиење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за плетење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за ткаење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за печатење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за сечење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за брусење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за полирање. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за пескарење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за бојадисување. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за лепење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за пакување. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за транспортирање. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за складирање. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за одржување. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за чистење. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за дезинфекција. Ракавиците не треба да се користат ако постои ризик од контакт со машина за стерилизација