Návod pro uživatele — CS

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020+A1:2024; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006 — **OOP KATEGORIE III**

Přečtěte si pozorně návod k použití — **Vybavuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**

Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, tepelným rizikům a chladu

Vzor:	"ZORO WINTER"	Kód:	3700 006 000 XX	Velikost:	9 - 12
Materiál:	Hřbet a manžeta – šíma polyesterového vlákna, směs: nylon, polyester a akrylová příze.				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti zničitelné a ochraně v pracovním prostředí při práci s mechanickým a tepelným ohrožením (odření, sápnutí…), například manipulace se dřevěnými, ocelovými a hrubými plechy do 100 °C, pomocné práce ve zbavitelných, logistika, lehký průmysl, základová manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hrubé práce. Práce v chladném prostředí. Rukavice použijte na čisté a suché ruce.

Tyto časově třídy jsou získány z provedených testů dle podmínek stanovených v platných tuhých evropských normách. Třídy provedení jsou založeny na výsledcích laboratorních zkoušek, které se nemusí nutně vztahovat k reálnému použití. Uživatel musí vyhodnotit, zda tyto třídy jsou vhodné pro každé použití, kde může dojít k ohrožení.

EN 388	A (0-4)	Odolnost proti odření	třída provedení 2	ABCDEF	Ochrana platí pouze v případě dlaně a prstu (prstů) vystavených riziku. Pokud jsou vystaveny i jiné části, je třeba použít ochranu i na tyto části.
	B (0-5)	Odolnost proti řezu (Coupe test)	třída provedení 2		
	C (0-4)	Odolnost proti "Elmendorf"	třída provedení 2		
	D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 2		
	E (AF)	Odolnost proti nárazu (TDM)	třída provedení 2		
	F (P X stiku nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X		
EN 407	A (0-4)	Odolnost proti omezenému šíření plamene	třída provedení X	ABCDEF	
	B (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída provedení X		
	C (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída provedení X		
	D (0-4)	Odolnost proti sálavému teplu	třída provedení X		
	E (AF)	Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída provedení X		
	F (0-4)	Odolnost proti velkému rozstřiku kovu	třída provedení X		
EN 511	a (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu chladu	třída provedení X	a.b.c	
	b (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída provedení X		
	c (0 nebo 1)	Propustnost vody	třída provedení X		

EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky):

	(1-3)	Celková obvodová délka	třída provedení 4

"X" = údaje nebyly poskytnuty nebo zkoušky nebyly provedeny

Bezpečnostní informace: Je nutné, aby uživatel provedl posouzení rizik před tím, než použije rukavice, aby zjistil, zda jsou vhodné pro zamýšlené použití. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, trhliny… Než je možné použít na manipulaci s výrobkem s teplotou vyšší než 100 °C, textilním chemikáliem nebo s hořlavými látkami, je nutné provést posouzení rizik. Nesmí se používat v blízkosti otevřeného ohně. Nepoužívejte v prostředí s přítomností rotujících částí stroje, pokud nejsou dodrženy příslušné bezpečnostní pokyny. Nesmí se používat v prostředí s přítomností kapalného dusíku. Tato rukavice nesmí být za žádných okolností používána v kontaktu s elektrickými zařízeními. Materiál rukavic je potlačován pro zabránění vzniku statického náboje. Nevystavujte rukavice přímému slunečnímu záření. Tyto rukavice nejsou určeny pro ochranu před ionizujícím zářením. Rukavice nesmějí být používány v prostředí s přítomností radioaktivních látek. Nepoužívat, pokud je zdravotní stav uživatele ohrožen. Uživatel musí být informován o možných omezeních, která mohou být způsobena použitím rukavic. Nepoužívejte, pokud je uživatel alergický na některé složky.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Pouhým ťuknutím je lze odstranit.

Jedná se o rukavice jednorázového použití. Z tohoto důvodu nejsou určeny pro opakované použití. Nepere se ani nečistí chemicky; případnou nečistotu vyhrabejte jemným kartáčem, odstraňte prvotní otěry vlákýn hadříkem. Nehřte, nesušte v blízkosti zářiče, nehřeble. Používat, propálené, silně znečištěné, nebo ztvrdlé pary vyměňte za nové. Nevystavujte na mokré sušičce rukavice chráněné funkce způsobené ztrátou nebo zhoršením jejich vlastností.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace výkonu, nečistotami, přímému, popř. dálkové částicí a chránit před světlem.

Životnost: Životnost rukavice je závislá na podmínkách užívání, údržbě a skladování. Životnost je vždy uživatelem posouzena.

Nebezpečné užívání: Materiály, které jsou použity v rukavicích, nejsou známy, že by vyvolávaly alergickou reakci. Může obsahovat stopové množství chromu. Při podezřelých kůže nebo alergické reakci rukavice ihned odložte a vyhledejte lékaře.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu. Nevhazujte do ohně. Nevhazujte do kanalizace.

Označení: Označení rukavice je vytištěno v souladu s požadavky pro likvidaci odpadu. Nevhazujte do ohně. Nevhazujte do kanalizace.

**Označení rukavice

Lietotāja rokasgrāmata — LV

EN ISO 21420:2020, EN ISO 21420:2020+A1:2024; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006 — **IAL II KATEGORIJA**

Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju — **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**

Piesardzības norādījumi: Aizsargcimdi pret mehāniskajiem, siltuma un auksturna izraisītiem riskiem

Rūksts:	"ZORO WINTER"	Kods: 3700 006 000 XX	Izmērs:	9 - 12
Materiāls:	Mīkstais un ērtais – poliesteris/kokvilšas audums, zīmējums un pirksti no šķiltīvas silikāta, skrāla pilna odere.			

Galamērķis: Tas kalpo kā roku aizsardzība pret piesārņotāju un aizsardzība darba vidē, strādājot ar mehānisku un termisku apdraudējumu (nodrošināts, sofiranss...), norezinot perās pielāvumus, darbu ar karstiem priekšmetiem līdz 100 °C, pulksgabali ciešanās, logistikā, vieglajā rūpniecībā, noliktavu pārkraušanā, lauksaimniecībā, dārzkopībā, ainavu veidošanā, ārstniecības iestādēs, laboratorijās, mājsaimniecībā. Arhelā arī t.tulīk remontiem. Brīk bankiet arī mīn un mīn bankiet.

Šie līnerus līnolim tirk iepūt tās vēlmēm tērpiem saklauā ar sausiem, kas nodilst ārā uzskatāmas arīkā zoolaus vaardarbīs - Vidēmrāpas klases vai bolīšanā jar labsorbcijas testu atrāšīšanu, tas ne vismāk attīsas ar fabrikēšanas darba vietas aasāšīkos. Ūs šolīšs dlaitīs, ja augstās aizsardzības koeficientā.

EN 388	A (0-4):	Nodilumizturība	atbilstošākā klase X
	B (0-5):	Izturība pret griešanu (šaspējas tests)	izpildes klase 1
	C (0-4):	Izturība pret turpināto plīsumu	izpildes klase 2
	D (0-4):	Izturība pret caurdurtnāmu	izpildes klase 2
	E (AF):	Grieslenas pretestība (TDM)	izpildes klase X
	F (PA: vai nekas):	Trieciena aizsardzība	izpildes klase X
EN 407	A (0-4):	Izturība pret ierobežotu liesmas izplatību	izpildes klase X
	B (0-4):	Izturība pret sadzeru siltumu	izpildes klase X
	C (0-4):	Izturība pret kontaktsiltumu	izpildes klase X
	D (0-4):	Izturība pret sīkrejoma siltumu	izpildes klase X
	E (0-4):	Izturība pret ierobežotu metāla šļakatu daudzumu	izpildes klase X
	F (0-4):	Aizsardzība pret lielas metāla šļakatām	izpildes klase X
EN 511	a (0-4):	Izturība pret konvekcijas aukstumu	izpildes klase X
	b (0-4):	Izturība pret sadzeru aukstumu (kontakts)	izpildes klase X
	c (0 vai 1):	Ūdens caurlaidība	izpildes klase X
EN ISO 21420 - vienmērīgam ērtumam:			
	11-51:	Satveramas sejtipa (aploksne zaļabrīvē)	izpildes klase 4

"X" – *pamēģinājumi nē tiesi tiekšanās nē tiesi, nē ir tiecēnu tiekšīt nīcnīcīgumā ir nīcnīcīgumā nē pamēģinājumi nē.*

Drošības informācija: Lietotājam ir jāpārbauda cimdu pareiza un pilnīga lietošana, jāpārliecinās par nepieciešamo kvalitāti. Nesimulatīvi bojāti cimdi, kuriem ir redzami caurumi, plīsumi... Tos nevar izmantot, strādājot ar produktiem, kuru temperatūra ir augstāka par 100 °C, sākoties ķīmiskiem vielām vai radioaktīvu piesārņojumu. Cimdi nedrīkst ietvīt, kuras gaisa temperatūra ir augstāka par 100 °C. Liesmas aizsardzība nav skārdīta. Šis cimds nedrīkst nonākt saskarē ar atklātu liesmu. Cimds materiāls bojā pirkstiņu, nepiemērots šādiem nolūkiem. Tie var kļūt ļoti viegli. Cimds var sarūt savās izmēros pēc pirmās lietošanas. Tas var kļūt slapji. Šos cimdus nedrīkst lietot vietās, kur pastāv risks, ka tos var aizķert mašīnas kustīgās daļas. Sakarā ar asinsvadu nostiprināšanas grūtniecības periodiem tirdā (B), grieslenas testa rezultāti ar tīkla ozonslojā, savukārt TDM griešanas pretestības tests (E) ir atsauces pārpalu rezultāts. Cimdi drīkst grieslenas pretestības tests (E) ir atsauces pārpalu rezultāts. Cimdi drīkst pret caurdurtnāmu, tomēr tie nav pietiekami aizsardzīti pret plīsumu, asiņošanu. Mazāk šāds var veicināt fizioloģiskās nosēdumu šāda veida darba cimdu lietošanas. Katru lietotāju vēlētājs par tu. lai novērtētu, vai viņa cimdi ir piemēroti darbam, kuru viņš veic. Ir svarīgi, lai viņš zina, kādas ir pazīmes. Mēs nevaram atbildēt par kaitējumu, kāds tam tas rodas, kāļdam tas ir radīts.

Apģērbs, kāļpiešanas laiks: Pie lietošanas pārliecinieties, ka no cimdiem ir nospiesti visi piesārņotāji. Tas pagarinās viņa dzīvi.Tie ir cimdi īslaicīgai lietošanai. Nomainiet mitros cimdus tādēļ, ka tie var izraisīt ādas kairinājumu. Nemazgājiet vai kāmēši nelīst, nelīmējiet nelīmēt ar melnu ādas, nobalsināt, pārlīdzēties ar melnu ādas, nobalsināt, nelīdzēties ar melnu ādas, nobalsināt, nelīdzēties ar melnu ādas, nobalsināt, nel