## Návod pre užívateľe CS

**EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006** **OOP KATEGORIE II**

**Přečtěte si pozorně návod k použití** **Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425**

**Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, tepelným rizikům a chladu.**

| Vzor: | „INDUSTRY ROXY WINTER" | Kód: | 2700 077 210 00 | Velikost: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiál: | Polyester, dlaň potrvrzená latexem | | | | |

**Určené použití:** Tyto rukavice jsou určeny k ochraně rukou před mechanickými a tepelnými rizikami při práci s mechanickým a tepelným ohrožením (abrazivní, sériové, ...), například manipulace se zbožím, práce v horkém prostředí do 100 °C, pomocné práce ve zbrojnářství, logistika, lehký průmysl, zdravotní manipulace, zemědělství, práce na zahradě, hobby práce. Práce s vlhkým prostředí. Rukavice použijte až na čistý suchý stav.

Tyto návod tiež jsou zvláště v případě použití dle podmínek stanovených v platných částech této uvedených norem. Tímto prohlašuje jsou zařízení na vyžádání poskytnuta laboratorním složení, které se nemusí měnit vlastnost ke shledávání prohlášení o shodě. Celý text tohoto prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové stránce: www.eanix.eu

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EN 388 | A (0-4) | Odolnost proti oděru | třída prevedene 2 | Ochrana platí pouze v oblasti dlaně a prstů bez zahrnutí ochranného palce. Prsty jsou rizikům a třídám je nepodstřejte. Tyto výsledky jsou pouze třídy prevedeno TDM-EU (je v případě ochranu. U rukavice se dvěma nebo více vrstvami se použije nejnižší hodnota testu). Třídy prevedení platí pouze při nové, nepoužité, neošlé a neopravované rukavice. Systém stanovení velikosti rukavic je založen na obvodu ruky a délce ruky, jak je definováno v příloze B normy EN ISO 21420. |
| | B (0-5) | Odolnost proti protržení | třída prevedene 3 | |
| | C (0-6) | Odolnost proti řezání třídou | třída prevedene 4 | |
| | D (0-4) | Odolnost proti propíchnutí | třída prevedene 2 | |
| | E (AP) | Odolnost na prosazující TDM | třída prevedene X | |
| | F (0-5) | Odolnost proti nárazu | třída prevedene 3 | |
| | G (A-P) | Odolnost na prosazující TDM | třída prevedene X | |
| | P (P-X) | Odolnost proti chemickému | třída prevedene X | |
| | P (P-X tab sec) | Ochrana proti nebezpečí | třída prevedene X | |
| | P (P-X tab sec) | Ochrana proti nebezpečí | třída prevedene X | |
| EN 407 | A (0-4) | Odolnost proti omezenému šíření plamene | třída prevedene X | |
| | B (0-4) | Odolnost proti kontaktnímu teplu | třída prevedene 1 | |
| | C (0-4) | Odolnost proti konvektivnímu teplu | třída prevedene 1 | |
| | D (0-4) | Odolnost proti sálavému teplu | třída prevedene 1 | |
| | E (0-4) | Odolnost proti malým rozstřikům kovu | třída prevedene X | |
| | F (0-4) | Odolnost proti velkým rozstřikům kovu | třída prevedene X | |
| EN 511 | A (0-4) | Odolnost proti konvektivnímu chladu | třída prevedene 3 | |
| | B (0-4) | Odolnost proti kontaktnímu chladu | třída prevedene 3 | |
| | C (0 nebo 1) | Propustnost vody | třída prevedene X | |
| EN ISO 21420 - dodatečné požadavky (pokud je požadováno) | | | | |
| | (1-5) | Uchopová schopnost | třída prevedene 3 | |

*"X" – rukavice nebyla podrobená této zkoušce, nebo se zkouška vztahuje na kombinaci a materiál rukavice.*

**Bezpečnostní informace:** Je nutné, aby uživatel provedl posouzení rizika před a po jeho použití za účelem ověření vhodnosti ochranné kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, trhliny, ... Není použití pro manipulaci s ostrými předměty s topným vlivem. Nepoužívejte, nebo manipulujte předměty. Nesmí se používat v prostředí s teplotou vzduchu vyšší než 100 °C. Ochrana proti plamen není dokloženou. Tato rukavice nesmí přijít do styku s otevřeným plamenem. Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědlami. Síra od oděrné proti rozpouštědlům. Rukavice nelze pro promíšané stratit' svoje izolační vlastnosti. Tyto rukavice se nesmí používat' tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

**Upozornění a skoší** nalezené zde: www.eanix.eu a jednotlivých výrobků v listě „Dokumenty".

**Značení (označení) výrobku:**

| INDUSTRY ROXY WINTER | Typ rukavice | | Upozornění na nutnost čisté návod ke použití |
|---|---|---|---|
| 10 | Velikost | „A" | Identifikace výrobce |
| ABCDE ABCDEF abc | Třídy prevedení | Piktogramy a čísla norem, které testu výrobek vyhovuje | Identifikace výrobce |
| CE | Značka shody | ZA/XXX/XXXX CAT II | Šarže – značení pro identifikaci výroby/data zakázky Kategorie |

** případě potřeby podobných/jiných informací kontaktujte:* Podlhradská 2605/9, Hlohovec, 920 01 Piešťany, Slovensko

www.eanix.eu eanix@eanix.eu

## Instrukcja obsługi PL

**EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006** **KATEGORIA ŚOI II**

**Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.** **Spełnia wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425**

**Produkt: Rękawice ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi, termicznymi i zimnem.**

| Wzór: | „INDUSTRY ROXY WINTER" | Kod: | 2700 077 210 00 | Rozmiar: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał : | poliester, dłoń pokryta lateksem | | | | |

**Miejsce docelowe:** Służy jako ochrona dłoni przed zagrożeniami mechanicznymi i termicznymi (ścieranie, odbudowie, ... ), np. manipulacja towarami, praca w gorącym środowisku do 100°C, prace pomocnicze w budownictwie, logistyce, przemyśle lekkim, obsłudze magazynów, rolnictwie, ogrodnictwie, manipulacji higienicznych. Możliwość pracy mokrej w zimnym środowisku. Używaj rękawiczek na czystych i suchych dłoniach.

Niniejsze instrukcja zawiera informacje dotyczące warunków użytkowania, konserwacji, czyszczenia, serwisowania i ograniczeń użytkowania. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania przed użyciem rękawic. Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka przed użyciem rękawic, aby upewnić się, że ich właściwości ochronne są odpowiednie do przewidzianego zastosowania. Użytkownik powinien ponownie oceniać ryzyko, gdy zajdą zmiany w zastosowaniu, które mogą wpłynąć na właściwości ochronne rękawic. Rękawice należy wymieniać, jeśli ich właściwości ochronne mogły ulec pogorszeniu. Rękawice należy wymieniać, jeśli ich właściwości ochronne mogły ulec pogorszeniu. Rękawice należy wymieniać, jeśli ich właściwości ochronne mogły ulec pogorszeniu.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PL 388 | A (0-4) | Odporność na ścieranie | | Ochrona dotyczy wyłącznie obszaru dłoni i palców, bez uwzględnienia kciuka. Podane poziomy wydajności dotyczą wyłącznie nowych, nieużywanych, nienaprawianych rękawic. Wybór rozmiaru rękawic powinien być dokonywany na podstawie obwodu dłoni i długości dłoni zgodnie z normą EN ISO 21420. |
| | B (0-5) | Odporność na przedarcie (test Coupe) | | |
| | C (0-6) | Odporność na przecięcie ostrzem | | |
| | D (0-4) | Odporność na przebicie | | |
| | E (AP) | Odporność na przeszycie TDM | | |
| | F (0-5) | Odporność na uderzenie | | |
| | G (A-P) | Odporność na ograniczone przeszycie TDM | | |
| | P (P-X tab sec) | Odporność chemiczna | | |
| PL 407 | A (0-4) | Odporność na ograniczone rozprzestrzenianie się płomienia | | |
| | B (0-4) | Odporność na ciepło kontaktowe | | |
| | C (0-4) | Odporność na ciepło konwekcyjne | | |
| | D (0-4) | Odporność na promieniowanie cieplne | | |
| | E (0-4) | Odporność na małe rozpryski stopionego metalu | | |
| | F (0-4) | Odporność na duże rozpryski stopionego metalu | | |
| EN 511 | A (0-4) | Odporność na zimno konwekcyjne | | |
| | B (0-4) | Odporność na zimno kontaktowe | | |
| | C (0 lub 1) | Przenikalność wody | | |
| EN ISO 21420 - Rękawice ochronne (wymagania ogólne) | | | | |
| | (1-5) | Zręczność | | |

*"X" – rękawice nie zostały poddane temu testowi, nie nadaje się ze względu na konstrukcję z materiał rękawicy.*

**Informacje dotyczące bezpieczeństwa:** Użytkownik powinien przeprowadzić ocenę ryzyka przed użyciem w celu sprawdzenia wymaganej jakości. Nie należy używać rękawic uszkodzonych, w których widoczne są dziury, pęknięcia, rozdarcia. Nie nosić ich używać do pracy z przedmiotami o temperaturze wyższej niż 100°C. Nie używać w środowisku z temperaturą powyżej 100°C. Rękawice nie chronią przed kontaktem z otwartym płomieniem. Materiał rękawic ulega uszkodzeniu pod wpływem nafty, olejów mineralnych, tłuszczów i rozpuszczalników organicznych. Rękawica nie może mieć kontaktu z otwartym płomieniem. Materiał rękawic ulega uszkodzeniu pod wpływem nafty, olejów mineralnych, tłuszczów i rozpuszczalników organicznych. Nie używać rękawic w pobliżu ruchomych części maszyn. Nie używać rękawic w pobliżu ruchomych części maszyn. Nie używać rękawic w pobliżu ruchomych części maszyn.

**Informacje na temat oznakowania:** Dane na temat oznakowania znajdują się na stronie www.eanix.eu oraz na poszczególnych produktach w liście „Dokumenty".

| Modele: | „INDUSTRY ROXY WINTER" | Kod: | 2700 077 210 00 | Rozmiar: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiał : | poliester, pianka nitrylowa | | | | |

**Deklaracja:** Czyszczenie rękawic należy przeprowadzać w zależności od stopnia zabrudzenia. Rękawice można prać w temperaturze 30°C, stosując łagodny środek piorący, a następnie dokładnie wypłukać. Rękawice należy suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła. Nie suszyć rękawic w suszarce bębnowej. Nie prasować rękawic. Nie czyścić rękawic chemicznie. Nie używać rękawic, które zostały zanurzone w wodzie. Nie używać rękawic, które zostały zanurzone w wodzie. Nie używać rękawic, które zostały zanurzone w wodzie.

**Oznaczenie rękawic:**

| INDUSTRY ROXY WINTER | Rodzaj rękawic | | Ostrzeżenie o konieczności zapoznania się z instrukcją użytkowania |
|---|---|---|---|
| 10 | Rozmiar | "A" | Identyfikacja producenta |
| ABCDE ABCDEF abc | Piktogramy i numery norm, którym odpowiada ten produkt | | Identyfikacja producenta |
| CE | Znak zgodności | ZA/XXXX/XXX KAT II | Numer partii – oznaczenie do identyfikacji produkcji/numer zamówienia Kategoria |

Jeżeli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt: Podlhradská 2605/9, Hlohovec, 198 00 Praga 9, Czechy.

www.eanix.eu eanix@eanix.eu

## Manual de usuario ES

**EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006** **EPI CATEGORÍA II**

**Lea atentamente las instrucciones de uso** **Cumple con los requisitos del Reglamento (UE) 2016/425**

**Producto: Guantes de protección contra riesgos mecánicos, térmicos y de frío.**

| Patrón: | "INDUSTRY ROXY WINTER" | Código: | 2700 077 210 00 | Tamaño: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Material : | poliester, latex-bañado labadillo | | | | |

**Destino:** Sirve como protección para las manos contra la contaminación y protección en el entorno laboral usando de trabajo con Riesgo mecánicos y térmicos (abrasión, cortadura, ... ), por ejemplo: manipulación de mercancías, trabajo con objetos calientes hasta 100 °C, trabajos auxiliares en la construcción, logística, industria ligera, manipulación higiénica, agricultura, jardinería, trabajos domésticos, trabajos de aficionados. Trabajo en ambiente húmedo en frío. Utilice guantes en las manos limpias y secas.

Estas instrucciones de uso contienen información sobre el uso, mantenimiento, limpieza, mantenimiento y limitaciones de uso. Lea las instrucciones de uso antes de utilizar los guantes. El usuario debe realizar una evaluación de riesgos antes de utilizar los guantes, para asegurarse de que sus características de protección son adecuadas para el uso previsto. El usuario debe volver a evaluar los riesgos cuando se produzcan cambios en la aplicación que puedan afectar a las características de protección de los guantes. Los guantes deben sustituirse si sus características de protección se han deteriorado. Los guantes deben sustituirse si sus características de protección se han deteriorado. Los guantes deben sustituirse si sus características de protección se han deteriorado.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EN 388 | A (0-4) | Resistencia a la abrasión | | La protección cubre la palma y los dedos, pero no el pulgar. Los niveles de rendimiento se refieren a guantes nuevos, no reparados y no usados. Los niveles de rendimiento se refieren a guantes nuevos, no reparados y no usados. Los niveles de rendimiento se refieren a guantes nuevos, no reparados y no usados. |
| | B (0-5) | Resistencia al corte (test Coupe) | | |
| | C (0-6) | Resistencia al corte por cuchilla | | |
| | D (0-4) | Resistencia al perforación | | |
| | E (AP) | Resistencia a la rotura | | |
| | F (0-5) | Protección contra grandes salpicaduras de metal | | |
| | G (A-P) | Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal | | |
| EN 407 | A (0-4) | Resistencia a la llama | | |
| | B (0-4) | Resistencia al calor por contacto | | |
| | C (0-4) | Resistencia al calor por convección | | |
| | D (0-4) | Resistencia al calor radiante | | |
| | E (0-4) | Resistencia a pequeñas salpicaduras de metal | | |
| | F (0-4) | Resistencia a grandes salpicaduras de metal | | |
| EN 511 | A (0-4) | Resistencia al frío por convección | | |
| | B (0-4) | Resistencia al frío por contacto | | |
| | C (0 o 1) | Permeabilidad al agua | | |
| EN ISO 21420 - guantes de protección (requisitos generales) | | | | |
| | (1-5) | Destreza | | |

*"X" – el guante no fue sometido a esta prueba, no se adecuado debido a la construcción y material del guante.*

**Información de seguridad:** El usuario debe realizar una evaluación de riesgos antes de utilizar los guantes para asegurarse de que son adecuados para el uso previsto. Verifique la calidad requerida. No utilice guantes dañados, con agujeros, grietas, desgarros. No pueden utilizarse para manipular productos con temperatura superior a 100 °C, productos químicos tóxicos o objetos cortantes. No debe utilizarse en ambientes con temperatura superior a 100 °C. No debe utilizarse en ambientes con temperatura superior a 100 °C. No debe utilizarse en ambientes con temperatura superior a 100 °C. No debe utilizarse en ambientes con temperatura superior a 100 °C.

**Instrucciones de mantenimiento:** Limpieza: Los guantes pueden limpiarse a mano o en lavadora a máximo 30 °C con un detergente suave. No utilice lejía ni suavizante. Seque los guantes al aire, lejos de fuentes de calor. No seque los guantes en secadora. No planche los guantes. No limpie los guantes en seco. No limpie los guantes en seco. No limpie los guantes en seco.

**Marcado (modelo) – descripción:**

| INDUSTRY ROXY WINTER | tipo de guantes | | Advertencia sobre la necesidad de leer las instrucciones de uso |
|---|---|---|---|
| 10 | Tamaño | "A" | Identificación de producción |
| ABCDE ABCDEF abc | Pictogramas y números de normas que cumple este producto. | | Identificación del fabricante |
| CE | Clases de ejecución | ZA/XXX/XXX CAT II | Lote: marca/año de fabricación/número de pedido Categoría |
| CE | Marca de cumplimiento | ZA/XXX/XXX CAT II | Lote: marca/año de fabricación/número de pedido Categoría |

Si necesita información más detallada, póngase en contacto con: Podlhradská 2605/9, Hlohovec, 198 00 Praga 9, República Checa

www.eanix.eu eanix@eanix.eu

## Brugermanual DA

**EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006** **PPE KATEGORI II**

**Læs brugsanvisningen omhyggeligt.** **Overholder kravene i forordning (EU) 2016/425**

**Produkt: Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici, varme- og kulde risici.**

| Mønster: | „INDUSTRY ROXY WINTER" | Kode: | 2700 077 210 00 | Størrelse: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiale : | polyester, latex-belagt labadillede | | | | |

**Bestemmelsessted:** Den fungerer som håndbeskyttelse mod forurening og beskyttelse i arbejdsmiljøet, når der arbejdes med mekaniske og termiske farer (slid, klemmeskæring, ... ), for eksempel håndtering af varer, arbejde med varme genstande op til 100 °C, hjælpearbejde inden for byggeri, logistik, let industri, lagerhåndtering, sundhed, havearbejde, hobbyarbejde. Arbejd selv i kolde omgivelser. Brug handsker på rene og tørre hænder.

Dette brugsanvisning indeholder oplysninger om brug, vedligeholdelse, rengøring, service og begrænsninger i brugen af handskerne. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger handskerne. Brugeren skal udføre en risikovurdering, før handskerne bruges, for at sikre, at handskernes beskyttelsesegenskaber er egnede til den påtænkte anvendelse. Brugeren skal gentage risikovurderingen, hvis der sker ændringer i anvendelsen, som kan påvirke handskernes beskyttelsesegenskaber. Handskerne skal udskiftes, hvis handskernes beskyttelsesegenskaber kan være forringet. Handskerne skal udskiftes, hvis handskernes beskyttelsesegenskaber kan være forringet. Handskerne skal udskiftes, hvis handskernes beskyttelsesegenskaber kan være forringet.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EN 388 | A (0-4) | Modstand mod begrænset flammespredning | præstationsklasse 1 | Beskyttelse gælder kun for håndfladeområdet og med de stasi, der er bidet bag. Brug den ikke med andet end og klasset. Disse resultater er kun præstationsklasser. Resultaterne for beskyttelsesmaterialet (klasser) For handsker med flere lag anbefales det at undersøge det yderste lags egenskaber. Vi/svarer udførelsesklasser gælder kun for det komplette produkt. Vi/svarer udførelsesklasser er kun gyldige for det komplette produkt. Vi/svarer udførelsesklasser er kun gyldige for det komplette produkt. |
| | B (0-4) | Modstand mod kontaktvarme | præstationsklasse 1 | |
| | C (0-4) | Modstand mod konvektionsvarme | præstationsklasse 1 | |
| | D (0-4) | Modstand mod strålevarme | præstationsklasse 1 | |
| | E (0-4) | Modstand mod små metalstænk | præstationsklasse X | |
| | F (0-4) | Beskyttelse mod større metalstænk | præstationsklasse X | |
| EN 511 | A (0-4) | Resistens mod konvektionskulde | Udførelsesklasse X | |
| | B (0-4) | Resistens mod kontaktkulde | Udførelsesklasse 1 | |
| | C (0 eller 1) | Gennemtrængning af vand | Udførelsesklasse X | |
| EN ISO 21420 - Opsøgsvare skridtlæse (mindre tilbehør) | | | | |
| | (1-5) | Tonna spihlyzet | klasse ned 5 | |

*"X" – anvendt ikke i dette udvalg for denne test, den er ikke egnet på grund af handskens konstruktion og materiale.*

**Sikkerhedsbestemmelser:** Det er nødvendigt at inspicere handsker for og efter brug for at vurdere deres beskyttelsesegenskaber. Brug ikke beskadigede handsker, der viser huller, revner, revner. ... De kan ikke bruges til håndtering af produkter med en temperatur på over 100 °C, giftige kemikalier eller fødevarer. Handsker må ikke bruges i nærheden af åben ild. Handskematerialet nedbrydes af petroleum, mineralolier, fedtstoffer og organiske opløsningsmidler. De er ikke vandtætte. Handsken kan moist ved brug af maskiner. Brug ikke handsker, der kan blive viklet ind i maskiner. Brug ikke handsker, der kan blive viklet ind i maskiner. Brug ikke handsker, der kan blive viklet ind i maskiner.

**Vedligeholdelse:** Rengøring: Det er muligt at inspicere handsker for og efter brug for at vurdere deres beskyttelsesegenskaber. Brug ikke beskadigede handsker, der viser huller, revner, revner. ... De kan ikke bruges til håndtering af produkter med en temperatur på over 100 °C, giftige kemikalier eller fødevarer. Handsker må ikke bruges i nærheden af åben ild. Handskematerialet nedbrydes af petroleum, mineralolier, fedtstoffer og organiske opløsningsmidler. De er ikke vandtætte. Handsken kan moist ved brug af maskiner. Brug ikke handsker, der kan blive viklet ind i maskiner. Brug ikke handsker, der kan blive viklet ind i maskiner. Brug ikke handsker, der kan blive viklet ind i maskiner.

**Mærkning (model) – beskrivelse:**

| INDUSTRY ROXY WINTER | Vrsta rukavice | | Upozorenje o neophodnosti čitanja uputstva za upotrebu |
|---|---|---|---|
| 10 | Veličina | "A" | Identifikacija proizvođač |
| ABCDE ABCDEF a,b,c. | Piktogrami i brojevi standarda kojima je ovaj proizvod usklađen | | Identifikacija proizvođača |
| CE | Izvršne klase | ZA/XXX/XXX KAT II | Šarža – marka grupa proizvodnje/broj narudžbe Kategorija |

Ako su vam potrebne dodatne informacije, obratite se: Podlhradská 2605/9, Hlohovec, 198 00 Praga 9, Češka Republika.

www.eanix.eu eanix@eanix.eu

## Istifadəçi təlimatı AZ

**EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006** **PPE KATEQORİYASI II**

**Diqqətlə oxuyun** **Tələblərə uyğundur Avropa Parlamentinin 2016/425 saylı Qaydaların (AB) tələblərinə uyğundur**

**Məhsul: Mexaniki risklər, termal risklər və soyuq hava risklərinə qarşı qoruyucu əlcək**

| Nümunə: | „INDUSTRY ROXY WINTER" | Kod: | 2700 077 210 00 | Ölçü: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksesuar : | poliester, lateks örtüklü tutma | | | | |

**Təyinat:** O, əlcə və sanayedə qoruyucu əlcəklərin mexaniki və istilik təhlükələri (qarma, cırılma, ... ), məsələn, ağır əşyaların daşınması, 100 °C-dək isti obyektlərlə işləmə, ümumi köməkçi işlər, logistika, yüngül sənaye, anbarların idarə edilməsi, kənd təsərrüfatı, bağçılıq, hobbi işləri. Rütubətli mühitdə soyuq havada əsl üçün istifadə olunur. Təmiz və quru əllərdə əlcəklərdən istifadə edin.

Bu təlimatda əlcəklərin istifadəsi, texniki xidməti, təmizlənməsi, servisi və istifadə məhdudiyyətləri haqqında məlumat verilir. Əlcəklərdən istifadə etməzdən əvvəl təlimatla tanış olun. İstifadəçi əlcəklərin istifadəsindən əvvəl risklərin qiymətləndirilməsini aparmalıdır ki, onların qoruyucu xüsusiyyətlərinin nəzərdə tutulan istifadəyə uyğun olduğuna əmin olsun. İstifadəçi istifadə şəraitində dəyişiklik olduqda, əlcəklərin qoruyucu xüsusiyyətlərinə təsir edə bilərsə, risklərin qiymətləndirilməsini yenidən aparmalıdır. Əlcəklər qoruyucu xüsusiyyətləri pisləşdikdə dəyişdirilməlidir. Əlcəklər qoruyucu xüsusiyyətləri pisləşdikdə dəyişdirilməlidir. Əlcəklər qoruyucu xüsusiyyətləri pisləşdikdə dəyişdirilməlidir.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EN 388 | A (0-4) | Aşınmaya qarşı müqavimət | | Qoruma yalnız ovuc və barmaqlara şamil edilir, baş barmaq qorunmur. Performans göstəriciləri yeni, istifadə olunmamış, təmir edilməmiş əlcəklərə aiddir. Əl ölçüsünə uyğun əlcəklərin seçilməsi üçün ölçü cədvəlindən istifadə edin. Bu cədvəl EN ISO 21420 standartının B əlavəsinə əsaslanır. |
| | B (0-5) | Cırılmaya qarşı müqavimət | | |
| | C (0-6) | Kəsilməyə qarşı müqavimət | | |
| | D (0-4) | Deşilməyə qarşı müqavimət | | |
| | E (AP) | Tikişin qopmasına qarşı müqavimət | | |
| | F (0-5) | Zərbə müqaviməti | | |
| | G (A-P) | Tikişin qopmasına qarşı müqavimət | | |
| | P (P-X) | Kimyəvi maddələrə müqavimət | | |
| | P (P-X tab sec) | Sızmaya qarşı müqavimət | | |
| | P (P-X tab sec) | Sızmaya qarşı müqavimət | | |
| EN 407 | A (0-4) | Alovun yayılmasına qarşı müqavimət | | |
| | B (0-4) | Kontakt istiliyinə qarşı müqavimət | | |
| | C (0-4) | Konvektiv istiliyə qarşı müqavimət | | |
| | D (0-4) | Radiant istiliyə qarşı müqavimət | | |
| | E (0-4) | Kiçik ərimiş metal sıçramalarına qarşı müqavimət | | |
| | F (0-4) | Böyük ərimiş metal sıçramalarına qarşı müqavimət | | |
| EN 511 | A (0-4) | Konvektiv soyuğa qarşı müqavimət | | |
| | B (0-4) | Kontakt soyuğa qarşı müqavimət | | |
| | C (0 və ya 1) | Suyun keçirilməsi | | |
| EN ISO 21420 - ümumi tələblər (tələb olunarsa) | | | | |
| | (1-5) | Tutma qabiliyyəti | | |

*"X" – əlcək bu sınağa tabe edilməmişdir və materialına görə yararlı deyildir.*

**Təhlükəsizlik məlumatı:** Tədbir olmazdan əvvəl/sonra işlərdən əlcəklərin dəyəri istifadə olunmad

## Lietotāja rokasgrāmata — LV

**EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 407:2020, EN 511:2006** — **IAL II KATEGORIJA**

**Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukcijas** — **Atbilst Regulas (ES) 2016/425 prasībām**

**Produkts: Aizsargcimdi pret mehānisku, siltuma un aukstuma izraisītiem riskiem**

| Ražots: | "INDUSTRY ROXY WINTER" | Kods: | 3700 077 210 00 | Izmērs: | 8 - 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Materiāls : | poliesters, ar lateksa pārklājumu plaukstā | | | | |

**Galamērķis:** Tos kalpo kā roku aizsardzība pret piesārņojumu un aizsardzību darbu vidē, atbilstot ar mehāniski un termiski aizsardzīgiem cimdiem paredzētajām prasībām. Cimdi ir izturīgi pret aukstumu līdz 100 °C, pagaidām uzliesmojot, kā arī pret mazām kontaktvirsmas temperatūrām